

# ANALYSERAPPORT

**Bisserup Vandværk**  
**Vinkelvej 1**  
**Bisserup**  
**4243 Rude**

Sagsnavn: **Bisserup Vandværk**  
 Antal prøver: 1  
 Prøver modtaget: 07-10-2025  
 Rapport dato: 21-10-2025  
 Rapport nr.: 116989

|                      |                                                                                                                                    |                 |                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 07-10-2025 kl.10:50                                                                                                                | Laboratorienr.: | DV25330160-001                                                     |
| Prøvetager:          | Højvang/LRA                                                                                                                        | Emballage:      | Ok                                                                 |
| Analyseperiode:      | 07-10-2025 til 21-10-2025                                                                                                          | Formål:         | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted:   | <b>Vinkelvej 7, Rude (4243), Køkken</b>                                                                                            | Omfang:         | Gruppe A parametre                                                 |
| Prøvetype:           | <b>Drikkevand</b>                                                                                                                  |                 |                                                                    |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                                                                                                                          |                 |                                                                    |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 |                 |                                                                    |

| Parameter                 | Resultat   | Enhed      | Min / Max. | DL    | Referencer                                           | +/-         |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Lugt                      | Ingen lugt |            |            |       | Observation*                                         | d           |
| Smag                      | Normal     |            |            |       | Observation*                                         | d           |
| Temperatur                | 19,0       | °C         |            |       | SM 2550:2005, Felt                                   | d           |
| pH                        | 7,1        | pH         | 7,0 / 8,5  |       | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^                     | d 0,2 pH    |
| Ledningsevne, 20°C        | 1126       | µS/cm      | / 2500,0   | 10    | DS/EN 27888:2003, felt^                              | d 6         |
| Kimtal 22 °C              | 5          | CFU/mL     | / 200      | 1     | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^                          | d 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier       | 1          | CFU/100 mL | / < 1      | 1     | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1     | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker              | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1     | ISO 7899-2:2000+MM0013^                              | d 0,11 (lg) |
| Farvetal                  | 2          | mg/L       | / 15       | 1     | DS/EN ISO 7887:2012+M035^                            | d 15        |
| Turbiditet                | 0,12       | FTU        | / 1,0      | 0,05  | DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^                          | d 15        |
| Nitrit                    | <0,001     | mg/L       | / 0,1      | 0,001 | DS/EN ISO 13395:1997+M006^                           | d 15        |
| Jern                      | <0,01      | mg/L       | / 0,2      | 0,01  | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d 20        |

**Overskridelser:** Se understregede/røde resultater

**Afviselser/kommentarer til denne prøve:** Ingen

## Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analysesresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analysesresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

\* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

## ANALYSERAPPORT

Bisserup Vandværk  
Vinkelvej 1  
Bisserup  
4243 Rude

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Sagsnavn:        | Bisserup Vandværk |
| Antal prøver:    | 1                 |
| Prøver modtaget: | 07-10-2025        |
| Rapport dato:    | 21-10-2025        |
| Rapport nr.:     | 116989            |

**Godkendt af:**



Heidi Jensen  
Laborant

**Sendt til:**

vincents@post.tele.dk - Knud Vincent  
teknik@slagelse.dk - Slagelse Kommune  
Rapport status: Final

**Bilag til denne rapport:**  
Ingen

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.  
\* Ikke akkrediteret.  
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.  
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger